

# RANGE

## DIGITÁLNÍ MULTIMETR

### RE 830D

#### ÚVOD

Multimetr RANGE typ RE 830D je přenosný měřicí přístroj jak pro laboratorní, tak i servisní měření, IEC-1010 CAT II do 600V. **Před měřením si přečtěte tento návod, aby nemohlo dojít k úrazu**. Přístroj umožňuje měření stejnosměrného a střídavého napětí, ss proudu, rezistoru, test tranzistoru a diod, měření spojitosit obvodu a generátor obdélníkového napětí 50Hz.

#### Všeobecná charakteristika.

Displej	: LCD 3,5 místný 1999
Rychlosť čtení	: 2-3 za sekundu
Napájení	: 9V baterie (indikace slabé baterie), Velikost : 70x24x150mm

#### Bezpečnostní symboly.

10A - maximální proud, který můžeme měřit na této svorce je 10A po dobu 15 sekund .  
mA - maximální proud měřený na této zdiřce je 20mA  
MAX - aby nedošlo k poškození přístroje nepřipojujte svorku "COM" ke zdroji s vyšším napětím než 500V vůči zemi.  
Max. měřené napětí : stejnosměrné "DC" 600V, střídavé "AC" 600V.

#### UPROZORŇÍ !! Během měření dodržujte následující podmínky:

1. Neměřte nikdy napětí vyšší, než 600V stejnosměrných nebo 600V střídavých.
2. Před měřením zvolte nejdříve měřicí rozsah a potom připojte měřicí hroty k měřenému objektu.
3. Při měření napětí větších než 60V stejnosměrných a 25V střídavých dbejte bezpečnostním předpisům související s měřením napětí (těchto velikostí).
4. Rozsah 200mA je chráněn tavnou pojistikou. Aby nedošlo k poškození přístroje, nepoužívejte jej v obvodech, jejichž proudy převyšují jeho proudové rozsahy.
5. Nepoužívejte přístroj a měřicí hroty ve vlnku a vodě.
6. Udržujte měřicí vodiče a hroty v dobrém stavu. Při poškození izolace je vyměňte za vodiče s odpovídajícími elektrickými parametry.

#### VÝSTRHA !!

1. Při výměně baterie odpojte přístroj od měřeného objektu a vypněte jej.
2. Neměřte napětí větší než 600V stejnosměrných nebo 600V střídavých.
3. Nepřipojujte nikdy měřicí hroty k napětí, jestliže je přepínač funkcí v poloze měření ODPORU.

#### Postup při měření.

**Měření stejnosměrného proudu a střídavého napětí.**  
Zasuňte černý kabel do zdiřky "COM" a červený do zdiřky "V(Ohm)". Nastavte přepínač funkci na požadovaný rozsah. Na červeném kabelu je kladná polarita měřeného napětí. V případě, že polarita je opačná, zobrazí se na displeji znaménko "minus". POZOR ! Měrite-li napětí jehož velikost neznate, začněte vždy nejvyšším rozsahem a teprve poté jeho hodnotu snižujte. Objeví-li se vlevo na displeji číslice "1", velikost měřeného napětí překročila hodnotu nastaveného rozsahu. Je tedy nutno zvětovat větší rozsah.

- Měření stejnosměrného proudu do 200mA.**  
Zasuňte černý kabel do společné zdiřky "COM" a červený do zdiřky "mA". Nastavte rotační přepínač funkci na požadovaný rozsah. Předpokládá se, že proud teče měřicím přístrojem od červeného kabelu k černemu. V opačném případě se na displeji objeví znaménko "minus". POZOR ! Objeví-li se vlevo na displeji číslice „jedna“, velikost měřeného proudu překročila hodnotu nastaveného rozsahu.

#### Měření stejnosměrného proudu do 10A.

Zasuňte černý kabel do společné zdiřky "COM" a červený do zdiřky "10A". Nastavte rotační přepínač funkci na požadovaný rozsah. Předpokládá se, že proud teče měřicím přístrojem od červeného kabelu k černemu. V opačném případě se na displeji objeví znaménko "minus". POZOR ! Objeví-li se vlevo na displeji číslice „jedna“, velikost měřeného proudu překročila hodnotu nastaveného rozsahu.

#### Měření rezistoru.

Zasuňte černý kabel do zdiřky "COM" a červený do zdiřky "V(Ohm)". Nastavte rotační přepínač funkci na požadovaný rozsah. Předpokládá se, že proud teče měřicím přístrojem od červeného kabelu k černemu. V opačném případě se na displeji objeví znaménko "minus". POZOR ! Objeví-li se vlevo na displeji číslice „jedna“. Zvolte tedy větší rozsah. Při měření odporu větších než 1MΩ je třeba počkat na ustálení naměřené hodnoty. Než-li měřicí obvod uzavřen, je vlevo na displeji číslice "jedna", protože velikost měřeného odporu, v tomto případě vzduch, je teoreticky nekonečný a překročil tedy hodnotu nastaveného rozsahu, at jejakýkoliv.

#### Test tranzistoru.

Nastavte přepínač funkci do polohy měření tranzistoru "hFE" a tranzistor zasuňte do patice podle vodičů. Testovací podmínky: Ib=10µA a Uce=2,8V. Měření hFE nelze brát jako absolutní. Výkonové tranzistory a tranzistory v darlingtonové zapojení zkreslují vlivem technologie naměřené hodnoty.

#### Test diod.

Zasuňte černý kabel do zdiřky "COM" a červený pak do zdiřky "V(Ohm)". Nastavte přepínač funkci do polohy měření polovodičových přechodů-symbol "DIODA". Na červeném kabelu je kladná polarita napětí. Na displeji je zobrazen úbytek napětí v mV. Před měřením odpojte přechod od napětí.

#### Zdroj obdélníkového signálu.

Zasuňte černý kabel do zdiřky "COM" a červený pak do zdiřky "V(DmA)". Nastavte rotační přepínač funkci do polohy. Na měřicích kabelech je obdélníkový signál o knmitočtu asi 50Hz a napětí přibližně 3Vcp.

#### Měření spojitositě obvodu s akustickou signalizací

Zasuňte černý kabel do zdiřky „COM“ a červený do zdiřky „V(DmA)“. Nastavte přepínač do polohy "DIODA-MELODIE". Na červeném kabelu je kladná polarita měřicího proudu. Je-li měřeny odpor menší než asi 70 Ohm zažní zvukový signál.

#### Výměna baterie a pojistek

Objeví-li se na displeji v průběhu měření symbol baterie, je téměř vžití baterie a je třeba ji ihned vyměnit. Sejměte zadní kryt přístroje a vyměňte baterii. Při výměně pojistek postupujte obdobně. Pojistky vyměňte za nové s odpovídající proudu hodnotou.

#### Záruční podmínky

Na uvedený přístroj poskytuje dodavatel záruku 24 měsíci ode dne prodeje. Během záruční doby dodavatel opraví nebo vymění všechny díly u nichž se vyskytne závada branič jejich rádnemu užívání podle návodu dodavatele. Při uplatňování záruční opravy spolu s přístrojem dodejte : doklad o nabycí, záruční list, měřicí šířky, sondy (pokud jsou součástí) a stručný popis závady. Záruka se nevztahuje na všechny způsobené neprávní použití přístroje, např. nesprávným připojením k sítí nebo ke zdrojům signálu, nesprávným zapojením obvodu, přetížením, nesprávnou volbou rozsahu nebo měřené velečiny na přístroji, záhadem do přístroje a dále na vady způsobené vnějšími vlivy jako je pád přístroje, poškození teplem, vodou, chemikáliemi a pod.

Tento návod pečlivě uschovejte ! Slouží zároveň jako záruční list.

Výrobní číslo :

Datum vyskladnění :

Datum prodeje :